

**RESTAURACIÓ DELS ABOCADORS  
INCONTROLATS DE VILAFANT**

**PRESENTAT PER: AEDMA  
15 DE SETEMBRE DEL 2000**

# ÍNDEX

<b>1.- JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS</b>	<b>3</b>
<b>2.- OBJECTIUS</b>	<b>3</b>
<b>3.- ÀMBIT D'ESTUDI</b>	<b>4</b>
<b>4.- METODOLOGIA DE TREBALL</b>	<b>6</b>
4.1 INVENTARI D'ABOCADORS INCONTROLATS	6
4.2 TRACTAMENT DE LES DADES OBTINGUDES	11
4.3 PROPOSTA DE NETEJA I CLAUSURA DE CADA ABOCADOR	11
<b>5.- PRESSUPOST</b>	<b>13</b>
5.1 AMIDAMENTS	13
5.2 QUADRE DE PREUS	14
5.3 PRESSUPOST	14
<b>6.- ANNEXES</b>	<b>15</b>
1. RESUM DE DADES	15
2. PLÀNOL D'UBICACIÓ DELS PUNTS D'ABOCAMENT INCONTROLAT	16
3. FITXES DE PUNTS D'ABOCAMENT INCONTROLAT	17

---

---

## **1.- JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS**

---

---

En la proposta de treballs complementaris al PALS de Vilafant, ADEDMA es va comprometre a realitzar un inventari exhaustiu i una proposta d'eliminació dels abocaments incontrolats situats arreu del municipi.

Per l'experiència d'ADEDMA en la realització de treballs similars, els treballs de camp propis de les primeres fases de l'Auditoria permeten ser coordinats perfectament amb els necessaris per a la realització de l'inventari d'abocaments incontrolats al municipi i permeten arribar al grau de detall i l'exhaustivitat necessària per a un treball d'aquest tipus.

## **2.- OBJECTIUS**

---

---

Els objectius d'aquest estudi són els següents:

- ▶ Elaboració d'un inventari de punts d'abocament incontrolat
  
- ▶ Elaboració d'una proposta de clausura i sanejament dels abocaments incontrolats detectats
  
- ▶ Elaboració d'un pressupost aproximat per a la realització de les tasques de clausura i sanejament

---

---

## **3.- ÀMBIT D'ESTUDI**

---

---

### **3.1 LOCALITZACIÓ**

L'àrea de estudi es correspon amb el terme municipal de Vilafant i ocupa una superfície de 823 hectàrees.

Està situat al sud-oest de Figueres, capital de l'Alt Empordà i limita al sud amb el terme de Santa Llogaia d'Àlguema, al sud-oest amb Borrassà i al nord-oest amb Avinyonet de Puigventós.

### **3.2 HIDROGRAFIA**

El terme municipal de Vilafant està travessat d'oest a est pel riu Manol, afluent de la Muga. A l'alçada del nucli antic de Vilafant s'uneix al riu Manol el torrent d'en Serra. D'una altra part, el rec Susanna, petit i sec, fa, en part del seu recorregut, de línia divisòria entre els termes de Figueres i Vilafant.

El Manol és un riu típicament mediterrani, que pateix fortes sequeres a l'estiu i crescudes els anys de pluja abundant.

### **3.3 FISIOGRAFIA I RELLEU**

El municipi es troba a la plana que rep el seu nom, a una alçada de 54 metres sobre el nivell del mar, tret d'alguns punts com el Puig d'en Corella, el Puig Grau i la zona de Mas Bonet, lleugerament més elevats.

### **3.4 VEGETACIÓ**

Tret de les vores del riu Manol, on es pot trobar vegetació de ribera, en alguns punts força ben conservada, la vegetació predominant al municipi és majoritàriament conreu de secà (cereals, farratgeres i oliveres).

---

### **3.5 POBLACIÓ**

La població de Vilafant l'any 1999 era de 4.131 habitants, distribuïts en el territori en tres nuclis diferenciats: nucli antic, urbanització de Les Forques i urbanització de Les Arengades i el Camp dels Enginyers.

La població més propera és Figueres. Aquesta, amb un nombre d'habitants molt superior al de Vilafant, té una forta influència com a productora de deixalles i, eventualment, potencials abocaments incontrolats.

### **3.6 COMUNICACIONS**

La xarxa de camins i carreteres que travessa Vilafant és important: L'autopista A-7 divideix el territori de nord a sud, d'est a oest creua la nacional N-260 i a l'extrem est, la nacional N-II separa en part el terme municipal de Vilafant del de Borrassà. Nombrosos camins i carreteres locals comuniquen Vilafant amb els pobles veïns, urbanitzacions i masies isolades.

---

---

## 4.- METODOLOGIA DE TREBALL

---

---

El present estudi s'ha realitzat en 3 fases diferenciades:

- ▶ Inventari d'abocadors incontrolats
- ▶ Tractament de les dades obtingudes
- ▶ Proposta de neteja i clausura de cada abocador

### 4.1 INVENTARI D'ABOCADORS INCONTROLATS

S'ha procedit a la localització dels punts d'abocament existents al municipi, mitjançant un seguiment exhaustiu de totes les carreteres, camins, cursos fluvials i zones on poden efectuar-se abocaments

Per al present inventari s'ha utilitzat un model de fitxa, a complimentar per a cada punt, on hi consten les següents variables:

1. Localització geogràfica
2. Descripció de l'entorn
3. Caracterització de l'abocament
4. Impacte visual i riscos ambientals associats
5. Mesures correctores
6. Altres observacions
7. Fotografia de detall

#### **1 Localització geogràfica**

En aquest apartat s'indica la situació del punt. També es descriuen, si existeixen, altres punts de referència que poden ajudar a localitzar l'abocament.

Es descriu també l'amplada del camí d'accés, així com l'existència de possibles impediments que dificultin l'arribada a la zona d'abocament.

---

---

## 2 Descripció de l'entorn

En aquest punt es descriu l'entorn de la zona on es troba l'abocador mitjançant quatre variables:

- a) Ús del sòl: Es descriu la classificació urbanística de la zona on es troba l'abocador i s'indica l'ús actual principal del sòl de les rodalies, diferenciant entre: Urbà, Industrial, Agrícola, Forestal i Erm.
- b) Descripció de l'entorn: Es descriu la cobertura vegetal que es troba a la zona de l'abocament. Aquest paràmetre té gran importància a l'hora de determinar el risc d'incendi i de contaminació. També s'indica l'existència de zones industrials i zones habitades a les rodalies.
- c) Morfologia: S'indica la fisiografia i relleu de l'entorn del punt d'abocament, diferenciant entre explanades, marges i rases.
- d) Presència de cursos d'aigua: S'indica si a les rodalies de l'abocament existeix algun curs d'aigua o pous que puguin resultar afectats per l'abocament.

## 3 Caracterització de l'abocament

En aquest punt es descriu pròpiament el que és l'abocador, la seva dimensió i la importància, tenint en compte els següents paràmetres:

- a) Ubicació: S'indica la situació exacta de l'abocament diferenciant entre vores camins, cursos fluvials (quan l'abocament es situa en el marge del riu Manol o torrent d'en Serra), activitats (quan l'abocador es situa a l'interior d'activitats il·legals), explanades (esplanades situades a finals de camins o no accessibles amb vehicles) i altres (zones que no queden definides per cap dels conceptes anteriors)
- b) Morfologia de l'abocador: s'indica la morfologia de la zona on es troba l'abocador, diferenciant entre rasa, marge i esplanada
- c) Superfície afectada: s'indica en m<sup>2</sup> la superfície afectada per l'abocament. Es diferencia entre superfície ocupada per l'abocament principal (zona on hi ha una major concentració de residus) i superfície ocupada per residus (s'inclou tota la zona on es poden trobar residus)
- d) Grau de dispersió dels residus: s'indica si és alt, mitjà o baix. Aquest paràmetre ens dona una idea del grau de concentració dels residus. També s'indica la superfície amb residus dispersos assenyalant les diferents zones on es poden trobar abocaments

- 
- e) Volum estimat de residus: es fa un càlcul aproximat en m<sup>3</sup> del volum que té l'abocador, diferenciant entre el volum de la part superficial i la part soterrada

Les variables de morfologia, superfície, grau de dispersió i volum tenen gran importància a l'hora de determinar els amidaments de les actuacions a realitzar

- f) Pendent: és dona el pendent mig i màxim en tant per cent. Aquest paràmetre té gran importància a l'hora de calcular la quantitat de terra necessària per cobrir un determinat punt, per saber si és necessari o no sembrar i per determinar el tipus de maquinària més adequat en el cas d'una recollida
- g) Tipologia: en un abocament incontrolat la procedència dels residus pot ésser molt variada. En aquest punt s'intenta donar una idea de quins són els principals residus que componen l'abocament i en quina proporció es troben. Els residus s'han diferenciat en 4 tipus bàsics:
- ▶ Runes o inerts
  - ▶ Voluminosos i andròmines
  - ▶ Domèstics: s'inclou tots els residus de procedència domèstica: fracció orgànica, paper i cartró, vidre, ferralla, plàstics, fracció de rebuig, etc.
  - ▶ Altres residus: Aquí s'inclouen els residus no definits en cap dels apartats anteriors. Es tracta principalment de residus de procedència industrial, que poden ésser especials i no especials. S'han diferenciat els següents tipus de residus:
    - Embalatges (inclou embalatges de fusta, paper i cartró i plàstic)
    - Tèxtils
    - Pneumàtics
    - Bidons que hagin contingut possibles residus especials
    - Cendres (restes de residus incinerats)
    - Residus oliosos
    - Residus de dissolvents
    - Residus de vernissos
    - Pintures i tints
    - Altres residus

Quan el residu present a l'abocament no està en cap dels apartats anteriors s'indica a l'apartat d'altres, descrivint el tipus de residu.



---

Quan hi ha una barreja molt gran de residus que no fa possible la diferenciació, la proporció d'aquest residus respecte al total s'indica a l'apartat d'altres

La tipologia dels residus presents en un abocament té gran importància a l'hora de determinar les actuacions a realitzar.

- h) Processos d'incineració de residus: S'indica si els residus han estat cremats o no, i si ho han estat, si aquestes cremes són antigues o bé encara es crema de forma contínua
- i) Activitat originadora de l'abocament: S'indica si es coneix el causant de l'abocament
- j) Ritme d'abocament: S'indica si l'abocador està en ús o desús. Si està en ús es descriu si el ritme d'abocament és puntual, freqüent o continu. Aquesta variable té gran importància a l'hora de determinar la necessitat d'impedir l'accés

#### **4 Impacte visual i riscos ambientals associats**

En aquest apartat s'indiquen els impactes i riscos de contaminació que poden comportar els abocaments.

- a) Impacte visual: L'abocador comporta sempre una ruptura en el paisatge, per tant, en funció de la visibilitat que tingui des de diferents punts i la fragilitat de l'entorn definirem l'impacte com a Nul, Baix, Moderat o Alt
- b) Risc de contaminació d'aigües: S'indica si el risc de contaminació és Nul, Baix, Moderat o Alt tenint en compte les característiques físico-químiques dels residus i la presència de pous o cursos fluvials en zones properes que puguin resultar contaminats
- c) Risc de contaminació de sòls: S'indica si el risc de contaminació és Nul, Baix, Moderat o Alt tenint en compte les característiques físico-químiques dels residus
- d) Risc d'incendi: S'indica si el risc és Nul, Baix, Moderat o Alt en funció de la combustibilitat dels residus, així com de l'entorn més proper a l'abocador
- e) Risc sanitari: S'indica si el risc de contaminació és Nul, Baix, Moderat o en funció de les característiques físico-químiques dels residus i de la presència humana en zones properes

---

---

## 5 Mesures correctores

En aquest apartat s'indiquen les mesures que cal prendre per a realitzar la neteja i rehabilitació de la zona afectada per l'abocament, així com les mesures per a evitar nous abocaments

- a) Volum a transportar: S'indica el volum de residus a retirar, diferenciant entre:  
Assimilables a urbans, que es poden dipositar directament a un abocador controlat  
Possibles especials, que s'han de dipositar en abocadors per residus especials o bé realitzar una inertització prèvia abans de dipositar-los en un abocador controlat  
Altres residus que requereixin un tractament específic com poden ésser els pneumàtics
- b) Volum de terra a aportar: En aquest apartat s'indica la superfície a cobrir amb terra, a fi de determinar posteriorment la necessitat d'aportacions de terra
- c) Recollida: S'indiquen les hores necessàries de maquinària i de recollida manual per a retirar els residus o remodelar l'abocament per a la seva posterior cobertura amb terra
- d) Impediments d'accés: En tots aquells punts en que el ritme d'abocament sigui continu i hi hagi espai, s'ha previst la realització d'una rasa i caballó a fi d'impedir nous abocaments a la zona. Cal tenir en compte que cal realitzar la rasa a la banda més propera a l'abocament i el caballó a la banda del camí o explanada des d'on es realitzi l'abocament, ja que si es realitza al revés hi ha la possibilitat que efectü n l'abocament dins de la rasa
- e) També s'indiquen altres mesures que es considerin necessàries per evitar nous abocaments a la zona
- f) Cartell: S'indica si es considera necessari la col·locació d'un cartell en el que s'indicarà que l'abocament ha estat clausurat i un telèfon o adreça on hom es pot dirigir per a informar-se de la manera correcta de desfer-se dels residus
- g) Sembra: S'indica la superfície a sembrar
- h) Altres actuacions de neteja: En aquest apartat es defineixen en forma de partida alçada altres operacions de neteja que no s'han definit en cap dels apartats anteriors

---

## **6 Altres observacions**

Aquí s'indiquen observacions que no queden reflectides en cap dels apartats anteriors i que es consideren necessàries per a un millor coneixement del punt d'abocament

## **7 Fotografia de detall**

De cada punt d'abocament s'ha inclòs com a mínim una fotografia de detall que permeti identificar-lo sobre el terreny i avaluar les necessitats de cara a la seva clausura

## **4.2 TRACTAMENT DE LES DADES OBTINGUDES**

Un cop realitzat el treball de camp es passa al treball de gabinet on s'ha efectuat el tractament de totes les dades obtingudes. Per aquesta raó, s'ha preparat un full de càlcul que permet el tractament i l'agrupació de les dades recollides per a cada abocament.

Amb aquesta informació s'ha realitzat:

- Una fitxa de cada punt d'abocament
- La localització de tots els punts d'abocament en el plànol topogràfic escala 1: 5.000
- Uns quadres resum que donen una idea de la problemàtica global del municipi, és a dir, la superfície afectada, el volum de residus i la tipologia dels mateixos.

## **4.3 PROPOSTA DE NETEJA I CLAUSURA DE CADA ABOCADOR**

En aquesta fase s'ha proposat per a cada abocador incontrolat el procediment de neteja que s'ha considerat més idoni i les mesures a adoptar per a evitar nous abocaments. Aquesta informació figura a l'apartat 6 *Mesures correctores*, de cada una de les fitxes corresponents als punts d'abocament identificats.

---

Per a la correcta neteja i clausura s'ha previst la realització de les següents actuacions:

1. Residus assimilables a urbans: Caldrà portar-los a l'abocador comarcal de Pedret i Marçà. En els casos detectats és suficient amb portar-los als contenidors de recollida urbana més propers.
2. Runes: Una gran part dels abocadors detectats estan constituïts per petits abocaments de runes. En aquests casos es procedirà a la seva retirada manual o mecànica, segons el seu volum, càrrega en camió i trasllat a l'abocador de Pedret i Marçà.
3. Pneumàtics: Els abocadors incontrolats de pneumàtics tenen un volum important i requereixen un tractament específic, així, es procedirà a la seva retirada i càrrega en camió provest de grua, el seu trasllat cap a un gestor autoritzat per al tractament de pneumàtics on es procedirà al seu trossejat i deposició en abocador controlat o crema en instal·lació incineradora autoritzada.  
El gestor autoritzat per al tractament de pneumàtics, és el següent:  
Alfredo Mesalles, SA  
Bertran i Güell, 23  
08850 Gavà  
Telèfon 93 6381216
4. Voluminosos: Es proposa retirada manual o mitjançant camió grua i transport a les instal·lacions de Pedret i Marçà.
5. Cobertura amb terres: S'ha previst en dos casos (punts d'abocament 25 i 26). En tots dos, es retirarà manualment la màxima quantitat de material i es cobrirà el terreny amb 20 cm de terres.
6. Cartell: En cinc casos s'ha cregut convenient la col·locació d'un cartell de prohibició de llençar escombraries.

---

---

## 5.- PRESSUPOST

---

---

### 5.1 AMIDAMENTS

El quadre resum d'amidaments, sense considerar el punt 14, és el següent:

Volum de residus a recollir:

Runes	42,6 m3
Voluminosos	45,2 m3
Domèstics	1,1 m3
Embalatges	1,6 m3
Pneumàtics	40 m3
Fustes i herbes seques	13,2 m3

Volum de terres a aportar: 10 m3

Hores de retroexcavadora 2 hores

Hores de cablestany 10 hores

Hores de treballador manual 54 hores

Cartells de prohibició 5 cartells

---

## **5.2 QUADRE DE PREUS**

## **5.3 PRESSUPOST**

---

## **6.- ANNEXES**

### **1. RESUM DE DADES**

---

## **2. PLÀNOL D'UBICACIÓ DELS PUNTS D'ABOCAMENT INCONTROLAT**



---

### **3. FITXES DE PUNTS D'ABOCAMENT INCONTROLAT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

1

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí Els Pins, paral·lel a la A-7

1.2 Accés

Camí/Carretera  
Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodalies	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>		

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau	Marge convex	<b>Explanada</b>	Rasera	
--------------	--------------	------------------	--------	--

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argil·lós	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers			
Nucli urbà més proper	<b>Antic</b>		<b>S</b>

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

14

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camp de Mas Nou

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Mas Nou</b>	<b>0,2</b>	
Nucli urbà més proper			

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

14

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

Vora camí	Curs fluvial	Activitat	<b>Esplanada</b>	Altres:
-----------	--------------	-----------	------------------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>60</b>	<b>60</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>120</b>	<b>120</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

Màxima  
Mitja

%

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres <b>Maquinària agrícola</b>	<b>100</b>

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Desnonament Mas Nou**

3.10 Ritme d'abocament

<b>En desús</b>	En ús		
	Puntual	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

14

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	Baix	Moderat	<b>Alt</b>
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions

**No visible des de la carretera**  
**Visible des de la ruta del Manol**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

14
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
			<b>120</b>	<b>m3</b>
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany	<b>2</b>	<b>dies</b>
		Manual		
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions
<b>Pertany a particulars coneguts</b>
<b>Situació coneguda per l'Ajuntament</b>

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

14

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

15

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Ctra N-II, alçada Can Tura

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	Agrícola	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	Rústic			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Can Tura</b>	<b>0,1</b>	
Nucli urbà més proper	<b>Pont Príncep</b>		



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

15

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

<b>Rasa</b>	Marge	Esplanada
-------------	-------	-----------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>4</b>	<b>4</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>6</b>	<b>6</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

Màxima  
Mitja

%

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>100</b>
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

<b>En desús</b>	En ús		
	Puntual	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

15

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

15
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>6</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora	<b>30</b>	<b>minuts</b>
Cablestany		
Manual		

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

6.8 Observacions
------------------

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

15

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

16

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Noves urbanitzacions de Les Forques

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	<b>Urbà</b>	Industrial	Agrícola	Forestal	Erm
Zona abocador	<b>Urbà</b>	Rústic			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau **Marge convex** Explanada Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Urb. Les Forque</b>	<b>0,5</b>	
Nucli urbà més proper			

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>0</sup>

16

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	<b>Marge</b>	Esplanada
------	--------------	-----------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>4</b>	<b>4</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

Alt	Mitjà	Baix
-----	-------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>1</b>	<b>1</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

Màxima  
Mitja

%

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>90</b>
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	<b>10</b>
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

16

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
	Causa:			
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

16
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
			<b>1</b>	<b>m3</b>
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany		
		Manual	<b>60</b>	<b>minuts</b>
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions



MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

16

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

17

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí dels Mentiders prop N-260

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Granja</b>	<b>0,2</b>	
Nucli urbà més proper	<b>Nucli antic</b>	<b>0,5</b>	

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

17

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

Vora camí	Curs fluvial	Activitat	<b>Esplanada</b>	Altres:
-----------	--------------	-----------	------------------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>30</b>	<b>100</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

Alt	<b>Mitjà</b>	Baix
-----	--------------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>10</b>	<b>10</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

%

Màxima

Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines	<b>100</b>
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Ús negligent d'una roulotte**

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	Puntual	Freqüent	<b>Continu</b>

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

17

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:	<b>No es veu des de la carretera</b>			
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions

**Roulotte freqüentada amb trastos escampats al voltant**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

17
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
			<b>10</b>	<b>m3</b>
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany	<b>4</b>	<b>hores</b>
		Manual	<b>8</b>	<b>hores</b>
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

17

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

18

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí dels Mentiders a prop de la N-260

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau **Marge convex** Explanada Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Granja</b>	<b>0,2</b>	
Nucli urbà més proper	<b>Nucli antic</b>	<b>0,5</b>	

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

18

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	<b>Marge</b>	Esplanada
------	--------------	-----------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>1</b>	<b>8</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

Alt	<b>Mitjà</b>	Baix
-----	--------------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>1</b>	<b>1</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

%

Màxima

Mitja

3.7 Tipologia

		%
Runes		<b>100</b>
Voluminosos/Andròmines		
Domèstics		
Altres residus:	Embalatges	
	Textils	
	Pneumàtics	
	Bidons que han contingut res. especials	
	Cendres	
	Residus oliosos	
	Dissolvents	
	Res. De vernissos, pintures i tints	
	Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu



**4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS**

4.1 Impacte visual	Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
	Causa:			
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			

**5 ALTRES**

Observacions
<b>Runa escampada a l'altre costat del camí</b>

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

18
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
			<b>1</b>	<b>m3</b>
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany		
		Manual	<b>60</b>	<b>minuts</b>
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

18

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

19

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació **Pont sota la A-7 a la Ruta del Manol**

1.2 Accés **Camí/Carretera**  
**Camp a través**

Impediments accés **Sí:**  
**No**

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia **Marge concau** **Marge convex** **Explanada** **Rasera** **Espadat**

2.4 Tipus de sòl **Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Cases</b>	<b>0,3</b>	
Nucli urbà més proper	<b>Nucli antic</b>	<b>0,3</b>	

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>0</sup>

19

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>2</b>	<b>8</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

<b>Alt</b>	Mitjà	Baix
------------	-------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>2</b>	<b>2</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

Màxima  
Mitja

%

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>60</b>
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres <b>Fustes</b>	<b>40</b>

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	Puntual	<b>Freqüent</b>	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

19

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual

Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa: <b>Es veu des de la carretera a Borrassà</b>			

4.2 Contaminació d'aigües

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.3 Risc d'incendi

Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:			

4.4 Risc sanitari

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.5 Contaminació del sòl

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

**Zona ja netejada. Abocaments habituals i restes de difícil recollida disperses per la zona**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

19
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>2</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany		
Manual	<b>4</b>	<b>hores</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell

Amidament	Unitats
<b>1</b>	<b>cartell</b>

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

**Aconsellable posar un cartell ben visible**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

19

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

20

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

camí de la Timba al Manol

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí: Plantació de pollancre

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Granja</b>	<b>1</b>	
Nucli urbà més proper	<b>Nucli antic</b>	<b>2</b>	

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

20

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

Vora camí	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	<b>Entre els arbres</b>
-----------	--------------	-----------	-----------	-------------------------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>3</b>	<b>3</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>3</b>	<b>3</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

%

Màxima

Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines	<b>Cotxe</b>
Domèstics	<b>100</b>
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

<b>En desús</b>	En ús		
	Puntual	Freqüent	Continu

#### 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

#### 5 ALTRES

Observacions
--------------

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

20

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	3	m3
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)

Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany	0,5	dies
Manual		

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

--

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

20

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

21

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació **camí paral·lel a la A-7 a les Vinyasses**

1.2 Accés **Camí/Carretera**  
Camp a través

Impediments accés **Sí:**  
**No**

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodalia	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia **Marge concau** Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl **Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers			
Nucli urbà més proper	<b>Nucli antic</b>	<b>0,5</b>	

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

21

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>2</b>	<b>10</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

Alt	<b>Mitjà</b>	Baix
-----	--------------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>2</b>	<b>2</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

%

Màxima

Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>100</b>
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	Puntual	<b>Freqüent</b>	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

21

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa:	<b>Camí no molt transitat</b>			
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions

--



MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

21
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>3</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany		
Manual	<b>0,5</b>	<b>dies</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell

Amidament	Unitats
<b>1</b>	<b>cartell</b>

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

**Aconsellable posar un cartell ben visible**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

21

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

22

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí paral·lel a la A-7 al Pla de Vilafant

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers			
Nucli urbà més proper	<b>Nucli antic</b>	<b>0,7</b>	

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

22

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>1</b>	<b>1</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

%

Màxima

Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines	<b>Lavabo</b>
Domèstics	<b>100</b>
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

<b>En desús</b>	En ús		
	Puntual	Freqüent	Continu

**4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS**

4.1 Impacte visual

Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:			

4.2 Contaminació d'aigües

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.3 Risc d'incendi

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.4 Risc sanitari

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.5 Contaminació del sòl

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

**5 ALTRES**

Observacions

--

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

22
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
			<b>0,3</b>	<b>m3</b>
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany		
		Manual	<b>15</b>	<b>minuts</b>
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

22

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

23

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí de Mas Gratacós a Borrassà

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers			
Nucli urbà més proper	<b>Sta Llogaia</b>	<b>1</b>	



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

23

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>4</b>	<b>4</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>6</b>	<b>6</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

Màxima  
Mitja

%

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>100</b>
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	Puntual	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

23

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
	Causa:			
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

23

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>6</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)

Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora	<b>30</b>	<b>minuts</b>
Cablestany		
Manual		

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

--------------

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

23

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

24

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí de Mas Nou a Les Forques

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers			
Nucli urbà més proper	<b>Les Forques</b>	<b>0,3</b>	

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

24

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

Vora camí	Curs fluvial	Activitat	<b>Esplanada</b>	Altres:
-----------	--------------	-----------	------------------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>1</b>	<b>1</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	

3.6 Pendants

**Sense interès**

%

Màxima

Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines	<b>Forn de cuina</b>
Domèstics	<b>100</b>
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

<b>En desús</b>	En ús		
	Puntual	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

24

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
	Causa:			
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

24
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>0,4</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany		
Manual	<b>15</b>	<b>minuts</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

6.8 Observacions
------------------



MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

24

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

25

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Carretera de Les Closes a Les Forques

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	<b>Urbà</b>	Industrial	Agrícola	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

**Marge concau** Marge convex Explanada Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Cases</b>	<b>0,1</b>	
Nucli urbà més proper	<b>Les Forques</b>	<b>0,1</b>	

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>0</sup>

25

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	<b>Marge</b>	Esplanada
------	--------------	-----------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>5</b>	<b>25</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

<b>Alt</b>	Mitjà	Baix
------------	-------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>2</b>	<b>2</b>	

3.6 Pendants

**Sense interès**

Màxima  
Mitja

%

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines	<b>50</b>
Domèstics	<b>50</b>
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

25

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa:	<b>Des de la carretera queda mig tapat pel marge</b>			
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions

**Escombraria domèstica, sobretot vidre, molt dispersa i de difícil recollida**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

25

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>2</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
	<b>5</b>	<b>m3</b>

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany		
Manual	<b>1</b>	<b>dia</b>

6.4 Impediment d'accès

**No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell

Amidament	Unitats
<b>1</b>	<b>cartell</b>

6.6 Sembra

**No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja

**No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

**Aconsellable posar un cartell ben visible**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

25

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

26

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Costat granja d'en Pimentell

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau **Marge convex** Explanada Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **Al costat del riu Manol**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Granja</b>	<b>0</b>	
Nucli urbà més proper			

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>0</sup>

26

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació

Vora camí	<b>Curs fluvial</b>	Activitat	Esplanada	Altres:
-----------	---------------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador

Rasa	<b>Marge</b>	Esplanada
------	--------------	-----------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>10</b>	<b>10</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus

Alt	<b>Mitjà</b>	Baix
-----	--------------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>2</b>	<b>2</b>	

3.6 Pendents

**Sense interès**

Màxima  
Mitja

%

3.7 Tipologia

		%
Runes		<b>90</b>
Voluminosos/Andròmines		<b>10</b>
Domèstics		
Altres residus:	Embalatges	
	Textils	
	Pneumàtics	
	Bidons que han contingut res. especials	
	Cendres	
	Residus oliosos	
	Dissolvents	
	Res. De vernissos, pintures i tints	
	Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

26

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
	Causa:			
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
	Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

**Es troba al marge dret del Manol**  
**Són diferents abocaments superposats al marge**  
**Petits, n'hi ha d'antics**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

26
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir		Amidament	Unitats
	Total	<b>2</b>	<b>m3</b>
	Assimilable a urbà		
	Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
		<b>5</b>	<b>m3</b>

6.3 Tipus de recollida	Maquinària	Amidament	Unitats
	Retroexcavadora		
	Cablestany		
	Manual	<b>1</b>	<b>dia</b>

6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		

6.5 Cartell	<b>No</b>	Amidament	Unitats

6.6 Sembra	<b>No</b>	Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N<sup>o</sup>

26

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

1
---

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	
------------------	--------------	-----------	-----------	--

3.2 Morfologia de l'abocador

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	0,5	

3.4 Grau de dispersió dels residus

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
0,5	0,5	

3.6 Pendants

**Sense interès**

%

Màxima

Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines	<b>100</b>
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

<b>En desús</b>	En ús		
	Puntual	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

1

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual

Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:			

4.2 Contaminació d'aigües

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.3 Risc d'incendi

Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:			

4.4 Risc sanitari

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.5 Contaminació del sòl

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

Matalàs en el punt de neteja AE-6107 de la Junta de Residus al costat del cartell prohibit llençar escombraries

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

1

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>0,5</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany		
Manual	<b>15</b>	<b>minuts</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

1

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

2

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Entrada camí de les Arengades

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodalies	<b>Urbà</b>	Industrial	Agrícola	Forestal	Erm
Zona abocador	<b>Urbà</b>	Rústic			

2.2 Descripció de l'entorn

**Límit edificacions-camps**

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Arengades</b>	<b>adjacent</b>	
Nucli urbà més proper			



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

2

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	2	8

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	<b>Mitja</b>	Baix
-----	--------------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
2	2	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>80</b>
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres <b>Restes vegetals seques</b>	<b>20</b>

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

2

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions Zona transitada, molt propera a habitartges
---

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

**2**

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>0,5</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)

Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany		
Manual	<b>15</b>	<b>minuts</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell

Amidament	Unitats
<b>1</b>	<b>cartell</b>

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

**Molt accessible, aconsellable posar cartell de Prohibit Llençar Escombraries**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

2

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

3

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí de les tres cases-Torrent d'en Serra

1.2 Accés

Camí/Carretera  
Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodalies	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

Marges i llera del Torrent d'en Serra

2.3 Morfologia

Marge concau **Marge convex** Explanada Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

Textura	<b>Argilòs</b>	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	<b>100 a 200 cm</b>			

2.5 Presència cursos d'aigua

**Torrent d'En Serra**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Arengades</b>	<b>0,5</b>	<b>S</b>
Nucli urbà més proper			

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

3

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

Vora camí	<b>Curs fluvial</b>	Activitat	Esplanada	Altres:
-----------	---------------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	<b>Marge</b>	Esplanada
------	--------------	-----------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>10</b>	<b>50</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

<b>Alt</b>	Mitjà	Baix
------------	-------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>10</b>	<b>10</b>	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>80</b>
Voluminosos/Andròmines	<b>5</b>
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres <b>Fustes</b>	<b>15</b>

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

**3**

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions
<b>Queda amagat per la vegetació</b>
<b>Al llarg del camí, durant uns 50 m es veuen 4 punts on es concentren les restes</b>

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

**3**

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
		Total	<b>10</b>	<b>m3</b>
		Assimilable a urbà		
		Possible especial		
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora	<b>1</b>	<b>hora</b>
		Cablestany		
		Manual	<b>120</b>	<b>minuts</b>
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
			<b>1</b>	<b>cartell</b>
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

**Aconsellable posar cartell de Prohibit Llençar Escombraries**



MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

3

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

4

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Trencant camí d'Avinyonet

1.2 Accés

Camí/Carretera  
Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodalies	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

Passat magatzem, direcció Figueres, 1er a la dreta

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Masia</b>	<b>0,2</b>	
Nucli urbà més proper	<b>Figueres</b>	<b>0,6</b>	

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

4

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>6</b>	<b>marges camí</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

<b>Alt</b>	Mitjà	Baix
------------	-------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
	<b>3</b>	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>90</b>
Voluminosos/Andròmines <b>televisió</b>	<b>10</b>
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

4

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions <b>Camí cap a casa particular i camps. No trànsit habitual</b>
--

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

4

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
		Total	<b>3</b>	<b>m3</b>
		Assimilable a urbà		
		Possible especial		
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany		
		Manual	<b>120</b>	<b>minuts</b>
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

4

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

5

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí d'Avinyonet, davant magatzem

1.2 Accés

Camí/Carretera  
Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	<b>Industrial</b>	Agrícola	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau **Marge convex** Explanada Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Magatzem</b>		
Nucli urbà més proper	<b>Figueres</b>		

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

5

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	<b>Marge</b>	Esplanada
------	--------------	-----------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	4	8

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
4	4	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>10</b>
Voluminosos/Andròmines	<b>90</b>
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

5

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual

Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa:			

4.2 Contaminació d'aigües

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.3 Risc d'incendi

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.4 Risc sanitari

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.5 Contaminació del sòl

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

**Molt visible des del camí**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

5

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>2</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany	<b>30</b>	<b>minuts</b>
Manual	<b>15</b>	<b>minuts</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

5

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

6

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Entrada camí cap a la Fosca

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodalies	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers			
Nucli urbà més proper			

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

6

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>4</b>	

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
	<b>2</b>	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>30</b>
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres <b>restes vegetals seques</b>	<b>70</b>

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

<b>En desús</b>	En ús		
	Puntual	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

6

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual

Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:			

4.2 Contaminació d'aigües

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.3 Risc d'incendi

Nul	<b>Baix</b>	Moderat	Alt
Causa:			

4.4 Risc sanitari

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.5 Contaminació del sòl

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

**6**

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>2</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany		
Manual	<b>90</b>	<b>minuts</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

--------------

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

6

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

7

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí d'Avinyonet, prop del dipòsit d'aigua

1.2 Accés

Camí/Carretera  
Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodalies	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	<b>Urbà</b>	Rústic			

2.2 Descripció de l'entorn

Casa enmig dels camps

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

Sense interès

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua

**No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers			
Nucli urbà més proper			

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

7

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>100</b>	

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	<b>Mitjà</b>	Baix
-----	--------------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>20</b>	<b>20</b>	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines <b>Cotxes i material dels vehicles</b>	<b>80</b>
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres <b>Diversos</b>	<b>20</b>

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

<b>En desús</b>	En ús		
	Puntual	<b>Freqüent</b>	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

7

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	Baix	Moderat	<b>Alt</b>
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions
<b>Casa ocupada per familia gitana, mal estat de conservació, greu impacte visual</b>

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

7

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>20</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany	<b>2</b>	<b>hores</b>
Manual	<b>60</b>	<b>minuts</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

7

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

8

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Poliesportiu en construcció a Les Forques

1.2 Accés

Camí/Carretera  
Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	<b>Urbà</b>	Industrial	Agrícola	Forestal	Erm
Zona abocador	<b>Urbà</b>	Rústic			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Les Forques</b>	<b>0,1</b>	
Nucli urbà més proper			

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

**8**

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>6</b>	<b>8</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>4</b>	<b>4</b>	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>50</b>
Voluminosos/Andròmines	<b>20</b>
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	<b>30</b>
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

8

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions
--------------



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

**8**

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
		Total	<b>4</b>	<b>m3</b>
		Assimilable a urbà		
		Possible especial		
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany		
		Manual	<b>60</b>	<b>minuts</b>
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

**Hi ha cartell de prohibició a la tanca de la construcció però a una altra alçada**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

8

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

9

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí darrera deixalleria

1.2 Accés

Camí/Carretera

Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodalies	<b>Urbà</b>	Industrial	Agrícola	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

Vores del camí

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua

**No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Agroman</b>	<b>0,2</b>	
Nucli urbà més proper	<b>Arengades</b>		

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

**9**

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>3</b>	<b>5</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	<b>Mitjà</b>	Baix
-----	--------------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>5</b>	<b>5</b>	

3.6 Pendants

**Sense interès**

%

Màxima

Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>70</b>
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres <b>Restes vegetals</b>	<b>70</b>

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament

**Negligència**

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

9

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions
<b>Al llarg del camí hi ha tres punts més on es concentren runes</b>

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

**9**

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir		Amidament	Unitats
Total		<b>5</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà			
Possible especial			

6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany		
		Manual	<b>180</b>	<b>minuts</b>

6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		

6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats

6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

**Es podria utilitzar retroexcavadora en substitució de la recollida manual**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

9

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

10

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí de la Bòbila

1.2 Accés

**Camí/Carretera**

Camp a través

Impediments accés

Sí:

**No**

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	Forestal	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Masia</b>	<b>0,1</b>	
Nucli urbà més proper	<b>Nucli antic</b>	<b>1</b>	



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

10

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	<b>Marge</b>	Esplanada
------	--------------	-----------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>100</b>	<b>200</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	Mitjà	Baix
-----	-------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>250</b>	<b>250</b>	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	Embalatges
	Textils
	Pneumàtics
	<b>100</b>
	Bidons que han contingut res. especials
	Cendres
	Residus oliosos
	Dissolvents
	Res. De vernissos, pintures i tints
	Altres

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	Puntual	<b>Freqüent</b>	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

10

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual

Nul	Baix	Moderat	<b>Alt</b>
Causa:			

4.2 Contaminació d'aigües

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.3 Risc d'incendi

Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa:			

4.4 Risc sanitari

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.5 Contaminació del sòl

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

--

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

10

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>100</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Pneumàtics	<b>100</b>	<b>m3</b>

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)

Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany	<b>24</b>	<b>hores</b>
Manual	<b>24</b>	<b>hores</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

**Recollida amb camió grua i transport a gestor autoritzat**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

10

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

11

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí del Manol

1.2 Accés

Camí/Carretera  
Camp a través

Impediments accés

Sí: accés a peu fin a l'abocador

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodalies	Urbà	Industrial	Agrícola	<b>Forestal</b>	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

Camí a la vora del riu Manol

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers			
Nucli urbà més proper			

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

11

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>1</b>	<b>1</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	
Voluminosos/Andròmines	
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	<b>85</b>
Textils	
Pneumàtics	<b>15</b>
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

11

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual

Nul	Baix	Moderat	<b>Alt</b>
Causa: <b>Lloc especialment sensible visualment</b>			

4.2 Contaminació d'aigües

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.3 Risc d'incendi

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.4 Risc sanitari

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.5 Contaminació del sòl

<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

**Trist**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

11

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
		Total	<b>0,5</b>	<b>m3</b>
		Assimilable a urbà		
		Possible especial		
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany		
		Manual	<b>30</b>	<b>minuts</b>
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions



MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

11

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

12

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

camí del marge dret del Manol

1.2 Accés

Camí/Carretera  
Camp a través

Impediments accés

Sí:

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	<b>Agrícola</b>	<b>Forestal</b>	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Cases</b>	<b>1</b>	<b>S</b>
Nucli urbà més proper	<b>Sta Llogaia</b>	<b>1</b>	<b>S</b>

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

12

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	Curs fluvial	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	--------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>10</b>	<b>15</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

<b>Alt</b>	Mitjà	Baix
------------	-------	------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>5</b>	5	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>25</b>
Voluminosos/Andròmines	<b>75</b>
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres	

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

12

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual	Nul	Baix	<b>Moderat</b>	Alt
Causa:				
4.2 Contaminació d'aigües	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.3 Risc d'incendi	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.4 Risc sanitari	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				
4.5 Contaminació del sòl	<b>Nul</b>	Baix	Moderat	Alt
Causa:				

## 5 ALTRES

Observacions

**Remolc rovellat en forma de caseta, pilons de runes en les proximitats, fins el riu**

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

12
----

**6.- MESURES CORRECTORES**

6.1 Volum a recollir

	Amidament	Unitats
Total	<b>5</b>	<b>m3</b>
Assimilable a urbà		
Possible especial		

6.2 Volum terra a aportar **No**

Sup. Cobrir (m2)	Alçada (m)	Amidament	Unitats

6.3 Tipus de recollida

Maquinària	Amidament	Unitats
Retroexcavadora		
Cablestany <b>(caseta)</b>	<b>30</b>	<b>minuts</b>
Manual <b>(runes)</b>	<b>180</b>	<b>minuts</b>

6.4 Impediment d'accès **No**

Tipus	Amidament	Unitats
Rasa		
Caballó		
Altres		

6.5 Cartell **No**

Amidament	Unitats

6.6 Sembra **No**

Amidament	Unitats

6.7 Altres operacions de neteja **No**

Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

--

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

12

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

13

## 1.- LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

1.1 Situació

Camí de Mas Petit, vora el Manol

1.2 Accés

Camí/Carretera  
Camp a través

Impediments accés

Sí: Rodat ha d'atravessar el riu

No

## 2.- ENTORN

2.1 Ús del sòl

Rodales	Urbà	Industrial	Agrícola	<b>Forestal</b>	Erm
Zona abocador	Urbà	<b>Rústic</b>			

2.2 Descripció de l'entorn

2.3 Morfologia

Marge concau Marge convex **Explanada** Rasera Espadat

2.4 Tipus de sòl

**Sense interès**

Textura	Argilòs	Llimós	Sorrenc	Roca
Fondària	cm			

2.5 Presència cursos d'aigua **No afecta**

	Distància (m)	Tipus		Distància (m)	Tipus
Cotes superiors			Lat. Dret		
Cotes inferiors			Lat. Esquerra		

2.6 Presència humana

	Nom	Distància (km)	Orientació
Habitatges més propers	<b>Mas Petit</b>	<b>0,5</b>	
Nucli urbà més proper			

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

13

## 3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'ABOCAMENT

3.1 Ubicació 

<b>Vora camí</b>	<b>Curs fluvial</b>	Activitat	Esplanada	Altres:
------------------	---------------------	-----------	-----------	---------

3.2 Morfologia de l'abocador 

Rasa	Marge	<b>Esplanada</b>
------	-------	------------------

3.3 Superfície afectada

	Abocament ppal	Zona ocupada per residus
Superfície en m2	<b>15</b>	<b>15</b>

3.4 Grau de dispersió dels residus 

Alt	Mitjà	<b>Baix</b>
-----	-------	-------------

3.5 Volum estimat de residus (m3)

Volum total	Volum part superficial	Volum part soterrada
<b>12</b>	<b>12</b>	

3.6 Pendants **Sense interès**

%

Màxima  
Mitja

3.7 Tipologia

	%
Runes	<b>30</b>
Voluminosos/Andròmines	<b>40</b>
Domèstics	
Altres residus:	
Embalatges	
Textils	
Pneumàtics	
Bidons que han contingut res. especials	
Cendres	
Residus oliosos	
Dissolvents	
Res. De vernissos, pintures i tints	
Altres <b>fustes</b>	<b>30</b>

3.8 Hi ha hagut processos de incineració de residus

<b>No</b>	Sí, cremes anteriors	Sí, es cremen de forma contínua
-----------	----------------------	---------------------------------

3.9 Activitat originadora de l'abocament 

<b>Negligència</b>
--------------------

3.10 Ritme d'abocament

En desús	En ús		
	<b>Puntual</b>	Freqüent	Continu



# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT N°

13

## 4.- IMPACTES I RISCOS ASSOCIATS

4.1 Impacte visual

Nul	Baix	Moderat	Alt
Causa: <b>Situació especialment sensible a prop del riu</b>			

4.2 Contaminació d'aigües

Nul	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.3 Risc d'incendi

Nul	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.4 Risc sanitari

Nul	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

4.5 Contaminació del sòl

Nul	Baix	Moderat	Alt
Causa:			

## 5 ALTRES

Observacions

--

# MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

13

## 6.- MESURES CORRECTORES

6.1 Volum a recollir			Amidament	Unitats
		Total	<b>12</b>	<b>m3</b>
		Assimilable a urbà		
		Possible especial		
6.2 Volum terra a aportar	<b>No</b>	Sup. Cobrir (m2) Alçada (m)	Amidament	Unitats
6.3 Tipus de recollida		Maquinària	Amidament	Unitats
		Retroexcavadora		
		Cablestany		
		Manual	<b>300</b>	<b>minuts</b>
6.4 Impediment d'accès	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats
		Rasa		
		Caballó		
		Altres		
6.5 Cartell	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.6 Sembra	<b>No</b>		Amidament	Unitats
6.7 Altres operacions de neteja	<b>No</b>	Tipus	Amidament	Unitats

6.8 Observacions

MUNICIPI DE VILAFANT

PUNT D'ABOCAMENT Nº

13

**7.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL PUNT D'ABOCAMENT**